

Technisches Merkblatt

Anwendungsbereich	Reinigung von fugenlosen Belägen mit Versiegelung und mineralischen Spachtelbelägen mit Versiegelung.
Beschreibung	Hochwirksame Reinigungskomponenten lösen den Schmutz so, dass er sich leicht aufnehmen lässt. Der beim Wischen zurückbleibende Flüssigkeitsfilm hinterlässt beim Trocknen schützende Pflegekomponenten. Beim nächsten Wischvorgang wird dieser Film wieder ausgetauscht, so dass keine Schichtenbildung entsteht. Gleichzeitig wird die Fläche merklich unempfindlicher gegen Flecken und ist insgesamt leichter zu pflegen. Zur Entfernung von Kalkflecken empfehlen wir Ihnen Hänni PUROLITH 07.
Dosierung	im Feuchtwischverfahren oder mit dem Reinigungsautomaten 0.5 - 1 dl auf 10 Liter handwarmes Wasser geben (0.5 - 1 %)
Verarbeitung	Mit einem Mikrofaserbezug erzielen Sie das beste Reinigungsergebnis. Zurückbleibende Steifen müssen mit einem Mikrofasertuch ausgerieben werden.
PH-Wert	Lieferzustand 8.2 Lösung 10 % 7.6 Lösung 1 % 7.3
Lagerung	verschlossen, kühl, bis ca. 2 Jahre
Inhaltsstoffe	nichtionogene Tenside, organische Lösungsmittel, Konservierungsmittel, Farbstoffe, Parfüm, Wasser
Verpackungseinheiten	1 Liter, 5 Liter, 10 Liter
Haftungsausschluss	Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Im Zweifelsfall immer an unauffälliger Stelle testen.

